

Работы по улучшению комплекса и текущий ремонт в жилом комплексе «Тверитина, 34» в 2016 г.

№	Наименование работ	Единица измерения	Натуральные показатели
1	2	3	4
1	Газонные заборы	м.п.	136
2	Малярные работы 7 , 2 секции		
2.1.	Потолки	м.кв.	987
2.2.	Стены	м.кв.	2839
3.	Ремонт полов из метлахской плитки 2,3,4,5,6,8,9 секции	м.кв.	460
4.	Ремонт кровли 3,4,5 секции		
4.1.	Кровля	м.кв.	938
4.2.	Парапеты	м.кв.	482
5.	Окраска малых форм		
6.	Озеленение	тыс. руб.	190

Директор ООО «КЭП»



С.Н.Наумов